

Transfer

CERTIFICAZIONI

- GOTS
- OEKO-TEX



LAVAGGIO CONSIGLIATO

- In acqua mano o lavatrice
- In acqua delicato, evitando sfregamenti fra le parti stampate.
- A secco (se richiesto)

STIRO

- Normale/Tradizionale
- A rovescio o con panno interposto
- A vapore senza appoggio della pressa
- Evitare lo stiro sulla porzione di stampa

BASE TESSUTO CONSIGLIATA

- Jersey lana pronto per corrosione
- Jersey Cotone pronto per corrosione
- Jersey Cotone / Viscosa per devorè
- altri tipi di tessuto (se prima testati)

COLORE BASE TESSUTO

- Solo bianco o colori tenui
- Tutti i colori di fondo pronti x corrosione
- Tutti i colori di fondo
- Tinto in capo (dopo la stampa)

FORMATO UTILE DI STAMPA

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Piccolo | da cm. 2x2 a cm. 10x10 | fino a 8 colori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Medio | da cm. 10x10 a cm. 30x30 | fino a 8 colori |
| <input type="checkbox"/> Grande | da cm. 30x30 a cm. 50x50 | fino a 8 colori |
| <input type="checkbox"/> Extra | da cm. 50x50 a cm. 67x92 | MAX.6 colori totali |

REALIZZAZIONE

- Su capo finito (se piazzata o da valutare)
- Su pannello rettangolare
- Su telo sagomato
- A seconda del formato di stampa

TECNICA CON TERMO PRESSA

- N.B. Il tessuto potrebbe evidenziare la pressatura

TIPO DI LAVORAZIONE

- Industriale - Automatizzata (alta produttività)
- Mista Artigianale / Industriale (media produttività)
- Artigianale - Manuale (bassa produttività)